

OR. 1. 17.10.1. 2019



Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 16 stycznia 2019

**KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Wardyńskiego 32, 27-400 Ostrowiec Św.**

PZ.5580.5.2019

Egz. nr 2....

PROTOKÓŁ ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1313 ze zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniach 15-16 stycznia 2019 roku przez: przez
**st. kpt. mgr inż. Barbara Majdak – Kierownik Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej
KP PSP w Ostrowcu Świętokrzyskim,
legitymacja służbowa nr 7/2014 z dnia 8 stycznia 2014 r.**

Ilegitymująca się upoważnieniem numer PZ.5580.5.2019 z dnia 2 stycznia 2019 roku, wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

**Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.,
ul. Hłzecka 37; 27-400 Ostrowiec Św.**

(oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych – należy wpisać nazwę własną budynku, obiektu budowlanego, terenu, urządzenia oraz jego adres – lokalizację)

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św., ul. Hłzecka 37; 27-400 Ostrowiec Św.	Andrzej Jabłoński - Wicestarosta Powiatu Ostrowieckiego

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
Andrzej Jabłoński – Wicestarosta Powiatu Ostrowieckiego	Jarosław Dąbrowski – Inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Przeciwpożarowej

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

- przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
- oceny zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym,
- postępowania z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi,
- rozpoznania możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

- Budynek Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św., ul. Hłzecka 37.

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

Właściciel budynku (wpisać również adres korespondencyjny jeżeli jest inny)	Użytkownik budynku (wpisać również adres korespondencyjny jeżeli jest inny)
Powiat Ostrowiecki ul. Łżecka 37; 27-400 Ostrowiec Św.	Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św. ul. Łżecka 37; 27-400 Ostrowiec Św.
Zarządca budynku Starosta Ostrowiecki ul. Łżecka 37; 27-400 Ostrowiec Św.	Faktycznie władający budynkiem Starosta Ostrowiecki ul. Łżecka 37; 27-400 Ostrowiec Św.
☒ nie dotyczy – użytkownik jest właścicielem budynku ☐ kontrolowany oświadczył, że nie ma zawartej umowy ☐ nie przedstawiono umowy podczas kontroli	☐ umowa jest zawarta i określa w/w zakres ☐ umowa nie określa w/w zakresu ☐ inna umowa - trwałego zarządu
Dane dotyczące umowy: nie dotyczy	

2. Charakterystyka pożarowa obiektu:

Budynek Starostwa Powiatowego to obiekt niski, składający się z 3 części - czterokondygnacyjnej niepodpiwniczonej (budynek główny) i dwóch jednokondygnacyjnych: łącznik i budynek sali konferencyjnej z zapleczem podpiwniczony. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowany ze stropodachem wentylowanym krytym papą termozgrzewalną.

Przedmiotowy budynek ze względu na pełnioną funkcję klasyfikuję się do kategorii zagrożenia ludzi ZL III z częścią ZL I sali konferencyjnej. Obiekt ogrzewany z MEC.

Na poszczególnych kondygnacjach znajdują się pomieszczenia biurowe, administracyjne, socjalne i higieniczno-sanitarne. Zgodnie z zapisami IBP w obiekcie może przebywać do 170 osób.

Obiekt wykonany w klasie „C” odporności pożarowej. Czynnościami kontrolnymi nie objęto budynku będącego własnością powiatu ostrowieckiego, który użytkowany jest przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach.

Warunki ewakuacji:

- w obiekcie funkcjonują 2 ewakuacyjne klatki schodowe po przeciwległych stronach budynku głównego,
- w strefie pożarowej ZL III długość dojścia ewakuacyjnego z najbardziej niekorzystnego miejsca na czwartej kondygnacji (pomieszczenia PINB) przy jednym dojściu wynosi 56 m. Długość dojścia ewakuacyjnego przy dwóch kierunkach ewakuacji nie przekracza 60 m.,
- sala konferencyjna posiada 2 wyjścia ewakuacyjne oddalone od siebie o ponad 5 m.,
- długość dojścia z sali konferencyjnej przy dwóch kierunkach ewakuacji do 40 m.,
- szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych - korytarzy 1,7 m, maksymalna długość poziomej drogi ewakuacyjnej - korytarza wynosi 48 m,
- szerokości biegu klatek schodowych wynosi od 1,05 m do 1,1 m,
- szerokość spocznika klatek schodowych wynosi od 1,3 m do 2 m.

Elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego:

- w obiekcie do wykończenia wnętrz nie zostały zastosowane materiały łatwo zapalne, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące,
- na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, nie zastosowano materiałów i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych,
- w pomieszczeniach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób nie stwierdzono łatwo zapalnych przegród, stałych elementów wyposażenia i wystroju wnętrz oraz wykładzin podłogowych,
- okładziny sufitów oraz sufity podwieszone wykonano z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia.

Inne:

- wyłaz na strych zlokalizowany w klatce schodowej od strony PINB nie posiada wymaganej odporności ogniowej.
- piwnice pod salą konferencyjną nie zostały zamknięte drzwiami przeciwpożarowymi (nie zostały zamknięte żadnymi drzwiami).

2.1 Lokalizacja obiektu

Przedmiotem czynności kontrolno-rozpoznawczych jest budynek Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Łżeckiej 37.

2.2 Dane podstawowe:

Dane techniczne obiektu nr 1- wg wykazu kontrolowanych obiektów

Określenie sposobu użytkowania kwalifikacja pożarowa obiektu		Przedmiotowy budynek ze względu na pełnioną funkcję klasyfikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, sala konferencyjna ZL I.			
Data budowy / pozwolenia na użytkowanie		1974	Kubatura całkowita budynku	10586 m ³	
Kondygnacji nadziemnych / podziemnych	4	1	Powierzchnia zabudowy	1198 m ²	
Wysokość budynku		11,47 m	Powierzchnia całkowita budynku	3599 m ²	
Długość budynku / szerokość		67,54 m	36,79 m	Powierzchnia użytkowa budynku	2865 m ²
Budynek jest wolnostojący		☒ tak	☐ nie	Liczba klatek schodowych w budynku	2
Opis, uwagi i załączniki: brak					

2.3 Rozwiązania zamienne i zastępcze oraz odstępstwa od przepisów zastosowane w obiekcie – nie dotyczy

2.4 Podział na strefy pożarowe

Budynek stanowi 1 strefę pożarową	☒ tak	☐ nie	Liczba stref pożarowych	1
Pomieszczenia wydzielone pożarowo	☐ tak	☒ nie		
Kategoria zagrożenia ludzi	Produkcyjno – magazynowe i inwentarskie		Klasa odporności pożarowej budynku	
ZL I	☒	Q ≤ 500 MJ/m ²	☐	A ☐ B ☐ C ☒ D ☐ E ☐
ZL II	☐	500 ≤ Q ≤ 1000 MJ/m ²	☐	☐ Nie ustalono (brak dok. tech.)
ZL III	☒	1000 ≤ Q ≤ 2000 MJ/m ²	☐	Uwagi:
ZL IV	☐	2000 ≤ Q ≤ 4000 MJ/m ²	☐	
ZL V	☐	Q > 4000 MJ/m ²	☐	
Nazwa strefy pożarowej	ZL / PM / IN	powierzchnia	Lokalizacja (kondygnacja)	Opis
Strefa Pożarowa I	ZL III i ZI I	3599 m ²	1,2,3,4	Budynek Starostwa Powiatowego w Ostrowcu św.
Element konstrukcyjny	Materiał / technologia	Klasa odporności ogniowej, uwagi, opis		
główna konstrukcja nośna	żelbetowa monolityczna	C		
ściana zewnętrzna	Błoczki betonowe pełne	C		
ściana wewnętrzna	Płyta żerańska	C		
strop	Żelbetowy monolityczny	C		
konstrukcja dachu	Stropodach	C		
przekrycie dachu	Papa termozgrzewalna	Brak danych		
Opis, uwagi i załączniki: Informacje uzyskane od kontrolowanego na podstawie książki obiektu budowlanego.				

2.5 Warunki ewakuacji

Maksymalna liczba osób w obiekcie	170	Liczba wyjść ewakuacyjnych z budynku	4
Uwagi dotyczące liczby osób na poszczególnych kondygnacjach i pomieszczeniach: brak	☒ wszystkie otwarte, ☐ część zamkniętych w sposób umożliwiający natychmiastowe otwarcie, ☐ część zamkniętych (brak możliwości natychmiastowego otwarcia), ☐ część zastawionych. Uwagi:		
Uwagi dotyczące długości dojścia lub przejścia ewakuacyjnego: W strefie pożarowej ZL III długość dojścia ewakuacyjnego z najbardziej niekorzystnego miejsca na czwartej kondygnacji (pomieszczenia PINB) przy jednym dojściu wynosi 56 m. Długość dojścia ewakuacyjnego przy dwóch kierunkach ewakuacji nie przekracza 60m.,			
Uwagi dotyczące poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych: brak			
Uwagi dotyczące przejść ewakuacyjnych: Główne drzwi wejściowe będące również ewakuacyjnymi są rozsuwane automatycznie - otwieranie			

automatyczne i ręczne bez możliwości ich blokowania		
Ilość miejsc noclegowych*	brak	
Czas pobytu ludzi*	☐ ≤ 3 doby	☐ > 3 doby
Stałych użytkowników w obiekcie	140	
Oznakowanie znakami ewakuacyjnymi **	☒ prawidłowe	☐ nieprawidłowe
Opis, uwagi i załączniki: brak		

*Dot. budynków zakwalifikowanych do ZLV

**Zgodnie z art. 4 ust 2 pkt 3) i 4) Rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

2.6 Materiały niebezpieczne pożarowo oraz pomieszczenia zagrożone wybuchem

- brak

2.7 Drogi pożarowe

☐	Do budynku zapewniona jest droga pożarowa o wymaganych parametrach	☒ tak	☐ nie	☐ utrudniony*	☐ brak obowiązku
	Opis drogi pożarowej:	Dojazd do obiektu zapewniono od strony frontowej wzdłuż dłuższego boku budynku oraz od strony sali konferencyjnej. Szerokość drogi 4 m.			
	Uwagi i załączniki: brak				

*W opisie drogi pożarowej uwzględnić spostrzeżenia we współpracy ze służbą operacyjną

2.8 Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru

	Wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru dla obiektu			20 dm³/s	
☐	Zaopatrzenie w wodę realizowane jest z:				
	Nazwa porządkowa	Typ hydrantu		Odległość od obiektu	Lokalizacja (nr hydr, ulica, nr domu lub opis)
	Hydrant nr 1	☐ nadziemny	☒ podziemny	do 30 m	przy ul. Iłżeckiej 37
	Hydrant nr 2	☐ nadziemny	☒ podziemny	do 150 m	przy ul. Iłżeckiej
	Opis, uwagi i załączniki: Zaopatrzenie wodne zapewnia miejska sieć hydrantowa.				

* wypełnić w przypadku występowania

** W opisie dojazdu do zbiornika uwzględnić wymagania wynikające z rozporządzenia MSWiA w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych jak dla drogi pożarowej.

3. Organizacja ochrony przeciwpożarowej

3.1 Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego (IBP)

Obowiązek opracowania IBP ze względu na:

występowanie strefy zagrożenia wybuchem	☐ tak	☒ nie
kubatura brutto (strefy) jest większa niż 1000 m³ (IN > 1500 m³, inne – powierzchnia > 1000 m²)	☒ tak	☐ nie
ocena obowiązku opracowania instrukcji (czy wymagane jest opracowanie instrukcji)	☒ tak	☐ nie
IBP opracowano mimo braku takiego obowiązku	☐ tak	

☐	☐ nie przedstawiono instrukcji podczas kontroli
	☒ przedstawiono instrukcję bezpieczeństwa pożarowego budynku

3.1.1 Wymagane zagadnienia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

☒	WYMAGANE DZIAŁY INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO		Określenie czy jest zawarty w instrukcji	
	1. Warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia obiektu, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i jego warunków technicznych, w tym zagrożeniem wybuchem.	☒ tak	☐ nie	
	2. Określenie wyposażenia w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądowi technicznemu i czynności konserwacyjnym.	☒ tak	☐ nie	
	3. Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia.	☒ tak	☐ nie	
	4. Sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym.	☒ tak	☐ nie	
	5. Warunki i organizacja ewakuacji oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania.	☒ tak	☐ nie	
	6. Warunki zaznajamiania użytkowników obiektu / pracowników z treścią przedmiotowej instrukcji oraz z przepisami przeciwpożarowymi.	☒ tak	☐ nie	
	7. Zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami.	☒ tak	☐ nie	
	8. Plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem danych graficznych.	☒ tak	☐ nie	
	Opis, uwagi i załączniki:			
DZIAŁ 8 INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO – RZUTY GRAFICZNE (wymagane dane na rzutach graficznych)		Określić czy element zawarty w instrukcji		

powierzchnia budynku	☒ tak	☐ nie	---
wysokość budynku	☒ tak	☐ nie	---
liczby kondygnacji budynku	☒ tak	☐ nie	---
odległości od obiektów sąsiadujących	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*
parametry pożarowe występujących substancji palnych	☐ tak	☐ nie	☒ n/dot*
gęstości obciążenia ogniowego w strefach pożarowych	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*
kategorie zagrożeń ludzi	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*
przewidywane liczby osób na każdej kondygnacji	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*
przewidywane liczby osób w poszczególnych pomieszczeniach	☐ tak	☒ nie	☐ n/dot*
lokalizacja pomieszczeń i przestrzeni – stref zagrożenia wybuchem	☐ tak	☐ nie	☒ n/dot*
podział obiektu na strefy pożarowe	☐ tak	☐ nie	☒ n/dot*
warunki ewakuacji – ze wskazaniem kierunków ewakuacji	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*
warunki ewakuacji – wyjścia ewakuacyjne	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*
miejsca usytuowania hydrantów wewnętrznych	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*
miejsca usytuowania gaśnic	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*
miejsca usytuowania urządzeń ppoż.	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*
miejsca usytuowania przeciwpożarowych wyłączników prądu	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*
miejsca usytuowania kurków głównych instalacji gazowej	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*
miejsca usytuowania materiałów i pomieszczeń niebezpiecznych pożarowo	☐ tak	☐ nie	☒ n/dot*
miejsca usytuowania elementów sterujących urządzeniami ppoż.	☐ tak	☐ nie	☒ n/dot*
dojścia do dźwigów dla ekip ratowniczych	☐ tak	☐ nie	☒ n/dot*
hydranty zewnętrzne oraz inne źródła wody do celów ppoż.	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*
drogi pożarowe i dojazdowe, wjazd na teren ogrodzony	☐ tak	☒ nie	☐ n/dot*
Opis, uwagi i załączniki: W trakcie kontroli opracowujący IBP uzupełnił część graficzną o brakujące elementy.			

* n/dot – nie dotyczy

3.1.2 Informacje podstawowe o instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

☒	Imię i nazwisko autora instrukcji (dodatkowo adres osoby/firmy oraz nazwa firmy)		Dla obiektu opracowano instrukcję bezpieczeństwa pożarowego w styczniu 2019r.. przez st. bryg. w st. spocz. Jarosława Dąbrowskiego. Pracownicy obiektu są w trakcie zapoznania z treścią IBP.	
	Posiadane kwalifikacje:		Inż. Bezpieczeństwa Pożarowego	
	Uwagi i załączniki:			
	Miejsce dostępu do IBP dla służb ratowniczych		Instrukcja znajduje się na głównej portierni	
	Opis, uwagi i załączniki:			
	Obiekt podlega obowiązkowi przekazania instrukcji		☐ tak	☒ nie
	Wykonano obowiązek		☐ tak	☒ nie
	Data przekazania		Uwagi:	
	Forma przekazania instrukcji		☐ elektroniczna	☐ drukowana
	Data opracowania instrukcji		Styczeń 2019 r.	Data zapoznania użytkowników budynku
Data ostatniej aktualizacji		Nie dotyczy	Liczba zapoznanych użytkowników	0
Opis, uwagi i załączniki: brak				

3.1.3 Praktyczne sprawdzanie organizacji oraz warunków ewakuacji

☒	Wykonano obowiązek	☐ tak	☒ nie	Uwagi: W ciągu ostatnich 2 lat kontrolowany nie powiadomił KP PSP o praktycznym sprawdzeniu organizacji i warunków ewakuacji.
	Data próbnej ewakuacji	-		
	Zawiadomienie z dnia	-		

3.1.4 Zapoznanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi

☐	Imię i nazwisko realizującego obowiązek	Jarosław Dąbrowski	Posiadane uprawnienia ppoż.*	☒ tak	☐ nie
	Opis, uwagi i załącznik. Pracownicy zostali zapoznani w dniu 27.09.2017r., oraz szkoleni są na bieżąco nowo zatrudniani.				

*uprawnienia wynikające z art. 4 ust 2a lub 2b Ustawy o ochronie przeciwpożarowej potwierdzone stosownym dokumentem (kserokopia uprawnień, zaświadczenie o odbytych szkoleniach)

3.1.5 Instrukcja postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem numerów alarmowych

☐	Miejsce umieszczenia instrukcji	Przy głównym wejściu do obiektu
	Uwagi: brak	

4. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

Nie prowadzono w obiekcie czynności kontrolnych.

☐ W wyniku kontroli nie prowadzono postępowania administracyjnego, egzekucyjnego.

5. Czynności zabronione – nie stwierdzono

6. Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi

– nie stwierdzono nieprawidłowości w tym zakresie

7. Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru

– nie stwierdzono nieprawidłowości w tym zakresie

8. Wypożyczenie budynku w urządzenia przeciwpożarowe

nr	Rodzaj urządzenia	Wymagalność	Wypożyczenie	
1	Stale urządzenia gaśnicze	☐	☐ tak	☒ nie
2	Urządzenia transmisji alarmu	☐	☐ tak	☒ nie
3	System sygnalizacji pożarowej	☐	☐ tak	☒ nie
4	Dźwiękowy system ostrzegawczy	☐	☐ tak	☒ nie
5.	Hydranty wewnętrzne	☒	☒ tak	☐ nie
6.	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu	☒	☒ tak	☐ nie
7.	Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego	☐	☐ tak	☒ nie
8.	Wentylacja pożarowa (garaż)	☐	☐ tak	☒ nie
9.	Urządzenia do usuwania dymu i ciepła	☐	☐ tak	☒ nie
10.	Urządzenia zapobiegające zadymieniu	☐	☐ tak	☒ nie
11.	Bramy i zamknięcia pożarowe wyposażone w systemy sterowania	☐	☐ tak	☒ nie
Opis, uwagi i załączniki: brak				

9. Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych

Nazwa urządzenia przeciwpożarowego: przeciwpożarowy wyłącznik prądu

☒	Data badania/protokołu	brak protokołu	Imię i nazwisko sprawdzającego	-
	Numer protokołu	brak	Nazwa firmy/adres	-
	Uwagi konserwatora	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Uwagi kontrolującego	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
Opis urządzenia: W obiekcie wyłącznik prądu znajduje się przy wejściu głównym do obiektu w skrzynce elektrycznej wewnątrz. Oznakowany jako przeciwpożarowy. Brak przycisku zasterowującego p.poż wyłącznik prądu.				
W trakcie kontroli nie przeprowadzono próby zadziałania przedmiotowej instalacji z powodu pracy obiektu.				

Nazwa urządzenia przeciwpożarowego: hydranty wewnętrzne

☒	Data badania/protokołu	16.07.2018 r.	Imię i nazwisko sprawdzającego	Danuta Strąg
	Numer protokołu	brak	Nazwa firmy/adres	F.H.U Ogniochronex, Strąg Danuta, 27-350 Sienno
	Uwagi konserwatora	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Uwagi kontrolującego	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
Na wszystkich kondygnacjach zastosowano hydranty 25 - z węzami półsztywnymi i z węzami płaskoskładanymi. Brak hydrantu wewnętrznego w podpiwniczeniu Sali konferencyjnej gdzie zlokalizowane są pomieszczenia gospodarcze.				
W trakcie kontroli nie przeprowadzono próby zadziałania przedmiotowej instalacji.				

10. Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic

☐	Stan wyposażenia: 18 sztuk GP ABC o wymaganej ilości środka gaśniczego			
	Data przeglądu / konserwacji	16.07.2018 r.	Imię i nazwisko sprawdzającego	Danuta Strąk
	Numer protokołu przeglądu warsztatowego / remontu	brak	Nazwa firmy/adres	F.H.U Ogniochronex, Strąk Danuta, 27-350 Sienno
	Prawidłowość lokalizacji	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Oznakowanie	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
Uwagi i załączniki: brak				

10. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych

– nie dotyczy

11. Wyposażenie budynku w instalacje użytkowe

☐	1.	Elektryczna	☒ tak	☐ nie
	2.	Odgromowa	☒ tak	☐ nie
	3.	Wentylacja grawitacyjna	☒ tak	☐ nie
	4.	Kominowa (dymowa / spalinowa / wentylacyjna)	☒ tak	☐ nie
	5.	Gazowa	☐ tak	☒ nie
	6.	Wentylacji mechanicznej	☐ tak	☐ nie

12. Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych

Nazwa instalacji użytkowej: elektryczna

☐	Data badania/protokołu	16.07.2018 r.	Imię i nazwisko	Adrian Olech
	Numer protokołu	NR EE/1/2018	Numer uprawnień	D I 55/D-02/15 E I 55/E – 03/15, E II 55/E 10/15
	Uwagi konserwatora	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Uwagi kontrolującego	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Uwagi i załączniki: brak			

Nazwa instalacji użytkowej: odgromowa

☐	Data badania/protokołu	16.07.2018 r.	Imię i nazwisko	Adrian Olech
	Numer protokołu	NR EE/1/2018	Numer uprawnień	D I 55/D-02/15 E I 55/E – 03/15, E II 55/E 10/15
	Uwagi konserwatora	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Uwagi kontrolującego	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Uwagi i załączniki: brak			

Nawa instalacji użytkowej: wentylacyjno-kominowa

☐	Data badania/protokołu	sierpień 2018 r.	Imię i nazwisko	SUH „Kominiarz” sp. z o.o. Rejonowy Zakład Kominiański Nr 9 ul. Kochanowskiego 7/1d, 27-400 Ostrowiec Św., Mistrz Kominiański Kazimierz Krawczyński
	Numer protokołu	0628/18	Numer uprawnień	34395/95
	Uwagi konserwatora	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Uwagi kontrolującego	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Uwagi i załączniki: brak			

WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI

1.	W IBP w części graficznej brak naniesionej przewidywanej liczby osób w poszczególnych pomieszczeniach.	☒ usunięto w trakcie kontroli
2.	W IBP w części graficznej brak naniesionej drogi pożarowej do części budynku ZL I.	☒ usunięto w trakcie kontroli
3.	Pracownicy obiektu nie zostali zapoznani z treścią IBP.	☐ usunięto w trakcie kontroli
4.	W ciągu ostatnich 2 lat kontrolowany nie prowadził praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji.	☐ usunięto w trakcie kontroli
5.	Hydranty wewnętrzne nie pokrywają swoim zasięgiem całej powierzchni chronionej – brak hydrantu na kondygnacji piwnicznej pod salą Konferencyjną.	☐ usunięto w trakcie kontroli
6.	Brak przycisku sterującego przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu.	☐ usunięto w trakcie kontroli
7.	Brak protokołu potwierdzającego sprawność i prawidłowe działanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu.	☐ usunięto w trakcie kontroli
8.	Wylaz na strych zlokalizowany w klatce schodowej od strony PINB nie posiada wymaganej odporności ogniowej.	☐ usunięto w trakcie kontroli
9.	Piwnice pod salą konferencyjną nie zostały zamknięte drzwiami przeciwpożarowymi (nie zostały zamknięte żadnymi drzwiami).	☐ usunięto w trakcie kontroli

Inne ustalenia: brak

13. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

baw

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 8 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - z zastrzeżeniami.

Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

WICESTAROSTA

Andrzej Jabłoński

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

KIEROWNIK SEKCJI
KONTROLNO-ROZPOZNAWCZEJ

st. kpt. mgr. inż. Barbara Majdak

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
stanowiska służbowego kontrolującego)

JAROSŁAWO POWIATOWE
w Ostrowcu Świętokrzyskim
27 - 400 Ostrowiec Świętokrzyski
ul. Hłzecka 37

-8-